




GURI DE AERISIRE GAZ METAN IN CAROSABIL
-SITUATIA EXISTENTA-
scara 1:20



GURI DE AERISIRE GAZ METAN IN CAROSABIL
-SITUATIA PROIECTATA-
scara 1:20



NOTA:
-Exista cate o imbinare prin sudura in dreptul ficarei guri de aerisire
-Eventualele degradari ale retelei de gaz sau ale tevilor de aerisire, care ar presupune lucrari suplimentare fatade cele prevazute in prezentele detalii, cand in sarcina Administratorului retelei, care are obligatia de a remedia pe propria cheltuiala toate defectele existente la reseaua de gaz si la tavile de aerisire pana la cota ansamblului rama-capac existent in termen util, fara a intarzia graficul de lucrari al Antreprenorului General al lucrarii de reabilitare.

Verificator Expert		Cerinta		Referat nr. /	
PROIECTANT GENERAL: S.C. BAL DESIGN GROUP S.R.L. Sat Valea Lupului, Str.Lacului, nr. 26, Iasi J22 / 188 / 2019; TEL 0748/607.305			Cerinta	BENEFICIAR : UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" IAȘI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ		Proiect nr: 110/2023
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara: 1:20	PROIECT: LUCRĂRI DE REPARAȚII/REAMENAJARE SPAȚIU EXTERIOARE ALE IMOBILELOR ETH ȘI EN		Faza: P.Th.
Sef Proiect	ing.Dorofteiesei Bogdan		Data: 2023	TITLU PLANSĂ: DETALII EXECUTIE		Plansa nr. D 5
Proiectat	ing.Dorofteiesei Bogdan					
Desenat	ing.Balios Marcel					